

序号	监督备案号	项目名称	施工单位	建设单位	接入智慧工地	考勤	检查单/巡查	视频监控	扬尘	结论	自5月以来不合格次数
1	20210310	DK20190139地块1#楼、DK20190123地块地库土建工程	中国建筑第八工程局有限公司		✓		检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
2	20210262	DK20190119地块2#楼土建工程	上海建工一建集团有限公司	苏州工业园区恒泰产业发展有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	1
3	20220517	DK20220001地块（生物医药产业园三期C区）项目施工总承包工程一标段	苏州二建建筑集团有限公司		✓	项目经理刘学有效在岗10天	检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
4	20230077	凤里街南延（淞北路~金鸡湖大道）工程	苏州二建建筑集团有限公司	苏州工业园区市政工程部	✓		检查单缺4条	不在线		不合格	1
5	20220518	DK20220001地块（生物医药产业园三期C区）项目施工总承包工程二标段	通州建总集团有限公司	苏州工业园区生物产业发展有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
6	20230089	DK20180240地块项目（医院主体、后勤楼，污水处理，液氧储罐/汇流排）施工总承包工程（不含桩基及基坑支护）	中建三局上海有限公司	苏州君奥精准医学有限公司	✓	许伟强(项目经理)在岗15天	检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	1
7	20230005	DK20210039地块（科研楼、辅助用房、生产车间、门房1、门房2、地下车库）施工总承包工程（不含桩基）	江苏新景阳建设有限公司	凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司	✓	安全员戴佳发有效在岗0天 安全员张晶晶有效在岗0天	检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
8	20230243	DK20220234地块（6#-8#住宅，11#-13#住宅，16#配电房，17#配套用房）施工总承包（不含桩基）	江苏泽丰建设集团有限公司	苏州润泓置业有限公司	✓		检查单缺4条		不在线	不合格	1
9	20230541	DK20180139地块（2#生产车间、3#食堂及多功能厅、10#回收站、11#非机动车棚）施工总承包	南通建工集团股份有限公司	SEW一电机（苏州）有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
10	20230447	DK20220245地块（1#配电房、开闭所、2`6#住宅、7#配套用房、8`10#住宅、11#配电房、12`14#住宅、地库）施工总承包工程(不含基坑围护工程)	上海鼎荣建筑工程有限公司	苏州劲鼎房地产开发有限公司	✓	李安建(安全员)有效在岗6天	检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
11	20230117	DK20060788地块（原独墅湖高教区苏州大学二期增加用地）1#~7#、地库土建总承包工程	中国建筑一局（集团）有限公司	苏州市独墅湖医院（苏州大学附属独墅湖医院）	✓	安全员阮文超有效在岗0天 安全员王海亮有效在岗0天	检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
12	20230136	DK20190119项目2#-1楼幕墙工程	苏州工业园区科特建筑装饰有限公司	苏州工业园区恒泰产业发展有限公司	✓	项目总监潘学富有效在岗0天	检查单缺4条			不合格	1
13	20240029	DK20230425地块（1-3#住宅、4#配电房、5-12#住宅、13#配电房、14#配电房开闭所、15-18#住宅、地下车库）含人防工程施工总承包	常州市华中建筑工程有限公司	苏州象弘房地产开发有限公司	✓		巡查单缺4条			不合格	2
14	20240083	DK20230133地块(1#/.2#/.开闭所/.门卫/)施工总承包（不含桩基、基坑支护）工程	中国建筑第八工程局有限公司	苏州工业园区银科产业投资有限公司	✓	安全员刘家奔有效在岗3天	检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	1
15	20240106	DK20230382地块(1#-8#住宅；9#配电房工具间；10#开闭所配电房；11#-15#住宅；16#物业管理用房；17#-18#住宅；地库；风雨连廊)含人防工程总承包工程	江苏康隆环境建设工程有限公司	苏州金保悦房地产开发有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	2
16	20240219	DK20200165地块办公楼幕墙工程	江苏苏鑫建设有限公司	苏州正天数字健康医疗科技有限公司	✓	项目总监柏洁有效在岗0天	检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	2
17	20240253	唯享阳澄湖酒店及游艇俱乐部项目(DK20050543地块)酒店楼、配套商业服务楼改造工程	苏州工业园区兴盛建设有限公司	苏州工业园区商业旅游发展有限公司	✓		检查单缺3条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
18	20240238	中央公园站公共地下空间新建工程施工总承包（不含桩基及基坑围护）	中亿丰建设集团股份有限公司, 中亿丰科工有限公司	苏州工业园区市政建设管理中心	✓	安全员潘晓刚有效在岗10天	检查单缺2条；巡查单缺2条			不合格	1
19	20240320	DK20230456地块（1-3#住宅、4#门卫、5#住宅、6#物业用房配电房、7-9#住宅、10#门卫、11-16#住宅、17#配电房开闭所工具间、地下车库）含人防工程施工总承包	中铁建工集团有限公司, 中铁建工集团华东建设有限公司	苏州恒青房地产开发有限公司	✓	安全员刘硕有效在岗8天 安全员张晓阳有效在岗2天 安全员梁海军有效在岗17天 安全员于金珊有效在岗 安全员周强有效在岗20天	巡查单缺4条			不合格	1
20	20240358	DK20230509地块(502材料周转中心、503自动化仓库、517门卫房、连廊)施工总承包（不含桩基及基坑围护工程）	中亿丰建设集团股份有限公司	博世汽车部件(苏州)有限公司	✓	安全员于广刚有效在岗0天 项目总监焦浩营有效在岗11天	检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	2
21	20240359	苏州东站枢纽综合开发及配套项目DK20240034地块项目基坑围护工程	中国建筑第八工程局有限公司, 中铁十四局集团有限公司	苏州恒泰城发商用置业有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	1
22	20240399	苏州工业园区银盛智能科技有限公司（地下室、研发办公楼1、研发办公楼2）施工总承包	苏州市柳氏建筑安装工程有限公司	苏州工业园区银盛智能科技有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条	不在线		不合格	2
23	20240445	DK20200240地块(1/)（含人防工程）施工总承包	江苏永泰建设工程有限公司	苏州维狮酒店管理有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	1
24	20240506	高德（苏州）电子有限公司（智能生产车间，连廊一，连廊二）施工总承包	江苏无锡二建建设集团有限公司	高德（苏州）电子有限公司	✓		检查单缺3条			不合格	1
25	20240534	DK20190139地块1#-1号楼B3-34层（11F、21F、31F层除外）精装修及1#-1号楼B3-34层、1#-2、1#-3号楼智能化工程、DK20190123地块B2-B3地下车库智能化工程	江苏大千虎皇集团有限公司, 中宏恒大智能科技有限公司	苏州工业园区恒泰产业发展有限公司	✓		检查单缺4条			不合格	2
26	20240590	奥加诺水处理项目(办公研发楼、非机动车棚1-2、消防废水池、垃圾堆场)施工总承包	日立工程建设（中国）有限公司	奥加诺（苏州）水处理有限公司	✓	项目经理李后宏有效在岗17天 安全员徐麟有效在岗11天	巡查单缺4条			不合格	1
27	20240623	DK20230509地块（510餐厅）施工总承包（不含桩基工程）	中建三局第三建设工程有限责任公司	博世汽车部件(苏州)有限公司	✓		检查单缺2条；巡查单缺1条			不合格	1
28	20250045	苏州工业园区昌盛制衣有限公司（地下室、研发办公楼1、研发办公楼2）施工总承包	苏州市莲溪建筑工程有限公司	苏州工业园区昌盛制衣有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	2
29	20250106	DK20240179地块（2#、3#住宅楼、5#`8#住宅楼、10#、11#、13#、14#住宅楼、1#配电房、开闭所、工具间、4#配套用房、9#物业管理用房、12#配电房及地库）含人防工程施工总承包	常州三建建设有限公司	苏州象昊房地产开发有限公司	✓		检查单缺4条；巡查单缺4条			不合格	1
30	20240171	钟园路对接强胜路道路工程	中交一公局集团有限公司	苏州工业园区市政建设管理中心	超过30天未接入			不在线		不合格	1
31	20240299	DK20230419地块（1#`5#物流仓库、8#设备用房、9#`10#门卫、11#`19#连廊、20#开闭所、21#`22#非机动车棚）施工总承包（不含桩基工程）	中建三局上海有限公司	苏州安踏体育用品有限公司	超过30天未接入					不合格	1
32	20250183	DK20250012地块项目（1-22、25-28、32-34、39-42、44、45、47-53#住宅；23、24、29-31、35-38、43、46#配套、商业及地库）总承包工程（不含桩基及支护）	浙江绿城建工集团有限公司	苏州振驰房地产开发有限公司	超过30天未接入	安全员吴立新有效在岗6天 安全员周鑫有效在岗3天 项目总监王玺亮有效在				不合格	1